

MONTAGE & PFLEGE

Für selbstklebende Milchglasfolie · Premium Matt & Premium Silber

IN FÜNF SCHRITTEN ZUM ERGEBNIS

01 Glasfläche reinigen

Reinigen Sie die Scheibe gründlich mit Surface Cleaner Pro und einem fusselfreien Tuch. Entfernen Sie Schmutz und Rückstände vollständig.

02 Folie vorbereiten

Nutzen Sie die Profi-Montageflüssigkeit. Halten Sie die Folie bereit, ziehen Sie das Trägerpapier langsam ab und besprühen Sie dabei die Klebefläche. Das Trägerpapier muss trocken bleiben.

03 Scheibe benetzen & Folie ausrichten

Besprühen Sie auch die gesamte Glasfläche mit Montageflüssigkeit. Legen Sie die Folie mit der nassen Klebeseite auf die Scheibe und richten Sie sie aus.

04 Flüssigkeit ausrakeln

Befeuchten Sie die Folienoberfläche. Streichen Sie Wasser und Luft mit dem Profi-Folierrakel von der Mitte zu den Rändern vollständig heraus. Achten Sie auf eine saubere Filzkante.

05 Kanten fertigstellen

Wischen Sie die Kanten mit einem fusselfreien Tuch trocken. Schneiden Sie Überstände mit dem Präzisions-Cuttermesser entlang der Gummidichtung zu, ohne diese zu verletzen. Drücken Sie die Ränder nochmals an.

VORBEREITUNG

Das brauchen Sie

- Profi-Folierrakel mit Filzkante
- Profi-Montageflüssigkeit 750ml
- Präzisions-Cuttermesser
- Surface Cleaner Pro - 1 Liter

Zusätzlich: weiche, fusselfreie Tücher und ggf. eine Sprühflasche.

Bei größeren Flächen arbeiten Sie am besten zu zweit.

PRAKTISCHE TIPPS

Falten & weiße Stellen

Entstehen beim Wenden leichte Falten oder weißliche Stellen, können diese durch vorsichtiges Erwärmen mit einem Föhn gemildert werden. Nutzen Sie eine niedrige Wärmestufe, halten Sie Abstand und bewegen Sie den Föhn gleichmäßig. Folie und Glas nicht punktuell überhitzen.

Schmutzpartikel unter der Folie

Solange die Folie noch nass und verschiebbar ist, heben Sie den betroffenen Bereich vorsichtig an und entfernen Sie den Partikel. Benetzen Sie Glas und Klebeseite erneut mit Profi-Montageflüssigkeit. Legen Sie die Folie wieder an und rakeln Sie die Flüssigkeit vollständig heraus.

TROCKNEN & PFLEGEN

Nach der Montage: Lassen Sie die Folie 3 Tage unberührt trocknen und schützen Sie sie vor direkter Feuchtigkeit. Reinigen Sie sie frühestens nach 3 Wochen.

Danach: Verwenden Sie handelsüblichen Glasreiniger und weiche, saubere, fusselfreie Tücher. Reinigen Sie stets feucht und behandeln Sie die Kanten behutsam.

Niemals zur Reinigung verwenden: Bürsten, Klingen, Scheuermittel oder raue Schwämme. Keine Hochdruck- oder Dampfreiniger einsetzen.